### 消防自動車・救急自動車等をお譲りします

車両整備計画に伴い、廃車予定とする車両を無償でお譲りします。

#### ●譲与先の対象

- ☆ 古河市、下妻市、坂東市、常総市(旧石下町)、八千代町、五霞町及び境町で事業を営み、 自衛消防隊などの自主防災組織体制を整備し、維持することができる法人
- ☆ 国際協力事業の一環として、発展途上国への支援活動を行う団体
- ☆ 消防·救急に関する教育機関
- ☆ その他、社会福祉の増進を図る目的として当組合が認めることのできる法人

#### ●譲与の条件

- ☆ 譲与物件を国内で利用する場合は、譲与を受けた法人等の敷地内等で活用することとし、 原則として公道での使用は控えてください。
- ☆ 譲与を受けた物件を第三者へ転売又は譲渡することを禁じます。(国際協力事業を除く)
- ☆ 譲与後に物件が不用となったときは、譲受人の責任において処分して下さい。
- ☆ 物件は原則として現状有姿での引渡となります。
- ☆ 譲与に係る一切の経費は、譲受人の負担とします。
- ●譲与物件 ※詳しくは、別紙「譲与物件情報」をご参照下さい。
  - ☆ 水槽付消防ポンプ自動車 1台 (平成17年製)
  - ☆ 高規格救急自動車 1台 (平成31年製)
  - ☆ 救助工作車 1台 (平成16年製)

#### ●応募方法

☆ 別紙「不用車両譲与申請書(様式第2号)」をご記入のうえ、必要書類を添えて郵送又は直接窓口へ提出して下さい。

#### ●応募期間

- ☆ 受付開始 令和7年11月17日(月)午前9時00分から
- ☆ 受付終了 令和7年12月19日(金)午後5時00分まで

# ●譲与先の決定方法及び注意事項

- ☆ 地理的条件、申請理由、譲与歴等から総合的に審査し譲与先を決定します。
  決定困難なときは抽選のうえ決定します。
- ☆ 状況の変化により、物件を譲与できないこともありますので予めご了承下さい。
- 《窓口》 茨城西南広域消防本部 企画課

TFI: 0280-47-0126 mail: kikakuka@ibarakiseinan or ip

### 《譲与物件情報》

物件番号	1
車 種	水槽付消防ポンプ自動車 日野レンジャー
登 録 年 月 日	平成17年1月28日
走行距離	107, 275km(令和7年9月1日現在)
型  式	PB-FD7JEFA改
車両総重量	7, 950kg
総 排 気 量	6. 40 L
車体の大きさ	長さ 650cm 幅 224cm 高さ290cm
車検の有効期限	令和9年1月27日
車 両 艤 装	ポンプ、1500パ水槽、ホース延長用資機材昇降装置
装 備 品	手引きホースカー付属、65mmホース10本、ストレートノズル
燃料	軽油
引渡 予定日	
内 覧 日 時	
現 在 の 状態	・車体の複数箇所に傷 ・シート劣化 ・エアコンの暖房が効かない ・タイヤ段減り・車両上部の照明不点灯 ・不凍液の補充タンク破損 ・真空ポンプ作動時に連成計が負圧側を示した後、若干ゼロ方向に戻ってくる現象ある(揚水可能)・エアタンク充填の頻度が多い(30秒に1回程度)

# 《写真》

# 正面



左側面



# 後面



右側面



### 《譲与物件情報》

物件番号	2
車種	高規格救急自動車 トヨタハイエース
登録年月日	平成31年1月17日
走 行 距 離	226, 468Km(令和7年9月1日現在)
型式	CBF-TRH226S (原動機の型式 2TR)
車両総重量	3, 235kg
総 排 気 量	2. 69L
車体の大きさ	長さ 565cm 幅 189cm 高さ249cm
車検の有効期限	令和9年1月16日
車 両 艤 装	ハイメディック
装 備 品	ストレッチャー、バックボード、スクープストレッチャー、モニター、除細動、吸引機、携帯吸引機、酸素レギュレーター
燃料	ガソリン
引渡 予定日	
内 覧 日 時	
現 在 の 状 態	・ボディの小傷 ・シートの劣化 ・外装の劣化 ・エンジンオイルの消費 ・運転席助手席の暖房が出ない

# 《写真》

正面



左側面



後面



右側面



### 《譲与物件情報》

物件番号	3
車種	救助工作車 日野レンジャー
登 録 年 月 日	平成16年2月24日
走 行 距 離	106, 002km(令和7年9月1日現在)
型  式	KK-GX1JGEA改 (原動機の型式 J08C)
車両総重量	11, 040kg
総 排 気 量	7. 96L
車体の大きさ	長さ 797cm 幅 230cm 高さ 311cm
車検の有効期限	令和8年2月23日
車 両 艤 装	帝国繊維 ウインチ、クレーン、発電装置、照明装置
装 備 品	
燃料	軽油
引渡予定日	
内 覧 日 時	
現 在 の 状 態	・エアブレーキのエア漏れ(冬場)・大型照明の1灯が不点灯・タッチパネル(照明)不良。・シート劣化

# 《写真》

正面



左側面



後面



右側面

